

S07 Orde-Pox

Incoloro

NATURALEZA

Sistema ligante, sin disolventes, para morteros, recubrimientos autonivelantes y multicapas epoxi basado en una resina epoxídica y un endurecedor de poliamina.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:		Brillante
Densidad:		1,08-1,12 grs/cm^3
Consumo:	Como sellado$_{cuarzo\text{-}color}$:	0,400-0.600 Kg/m^2
	Como imprimación:	0,200-0,400 Kg/m^2
	Como lisaje:	0,400-0,700 Kg/m^2 (mezclado con árido de cuarzo)
Vida de la mezcla a 20ºC:		20 minutos
Repintado:		12-24 horas
Colores:		Incoloro
Adherencia:		> 35 kg/cm^2
Resistencia a la compresión del mortero:		900kg/cm^2
Rotura a la flexión (ISO 178)		
(después de 10 días a 20ºC):		35 N/mm^2

CARACTERÍSTICAS

- Este tipo de pintura se caracteriza por no contener ningún tipo de disolventes.
- Proporciona acabados de gran resistencia mecánica y química, además de una excepcional adherencia y gran dureza.



CAMPOS DE APLICACIÓN

Puede utilizarse como imprimación o como lisaje en sistemas multicapas y autonivelantes.

Es idóneo como sellado o acabado en sistemas multicapa con cuarzos de color.

Sistema recomendado en industrias alimentarias, zonas sanitarias, talleres mecánicos, áreas de fabricación y almacenamiento, rampas y muelles de carga, etc...

MODO DE EMPLEO

- La humedad del soporte debe ser inferior al 7%.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC.

- El sistema ligante se suministra en proporción adecuada de mezcla, la cual deberá hacerse de forma homogénea y completa, evitando que queden restos de producto en las paredes y fondo de los envases.

- La mezcla de los dos componentes se realizará con un agitador a bajas revoluciones para no introducir aire.

- En el caso de utilización como primera capa se aplicará con llana dentada y será necesario una superficie seca, limpia y rugosa que conseguiremos por sistemas mecánicos (granallado o fresado).

- Como acabado en sistemas multicapa su aplicación será a rodillo o con llana de goma.

- El endurecimiento total no se logrará hasta pasados 7 días a temperaturas no inferiores a 15-20ºC.



SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A:	5,640 kilos
Componente B:	3,000 kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04